Pig Farm Clean Up With OSE II Chile

Hazsolve Solutions Chile

Application protocol for Yanini's Pig farm

The following protocol is formulated to acquire the best results on the action of OSE II Enzyme additive on purine (mix of swine's feces and urine), while trying to solve the high nitrogen levels contained in the purine.

The ideal results of this test are the reduction of the nitrogen to a level that would be safe to discard the manure back into the environment, at the same time significantly reduce the bad odor dispersed by the purine and cause of many law suits in the vicinities of the pig farms.

For this test, we will utilize:

- 3 glass aquariums measuring at least .
- 3 individual aeration small motors.
- Hoses appropriate to the connection with the aeration systems.
- 6 Bubblers attached to the end of the air ducts to provide better aeration, increasing bacterial action.
- 1 syringe, beaker or other device that allows liquid measuring to enable Hazsolve Solutions personnel to apply the correct amount of OSE II in each individual aquarium.
- 3 liters of non-treated well water.
- Approximately 6 liters / Kilos of purine

Hazsolve Chile

Using 3 diff aquariums with 1 liter of natural water + 2 liter of Purines (pig manure diluted in water) and tryout the correlations of 50 / 100 / 200.


1. Aquarium 1 = 1 liter of non-treated natural water + 2 liters of diluted purine + 60 milliliters of OSE II (50/1).

2. Aquarium 2 = 1 liter of non-treated natural water + 2 liters of diluted purine + 30 milliliters of OSE II (100/1).

3. Aquarium 3 = 1 liter of non-treated natural water + 2 liters of diluted purine + 15 milliliters of OSE II (200/1).

Hazsolve Solutions Chile

Once the correct amounts of natural water, purine and OSE II are applied to each individual aquarium, the Hazsolve Solution representatives will the mix the purine with the water and OSE II for a better distribution of the ingredients. The aeration systems will be put in place with two bubblers in each aquarium positioned in a way shown in the image below:



- Once the aeration systems are in place and working properly, and as per orientation of OSE II engineers, the respective laboratory personnel, hazolve solutions representatives or Yanini's representatives will conduct the collection following the protocols established by the laboratory that will conduct the analysis.
- The collections should be as follows:
- 1. DAY 0 Before the application of OSE II.
- 2. DAY 0 2 hours after the application of OSE II.
- 3. DAY 5
- 4. DAY 10
- 5. DAY 20

Hazsolve Solutions Chile

6. DAY 30 - If necessary, but at the discretion of Hasolve Solutions based on the results from previous collections.

The aquariums shall be placed in an area where they will not be disturbed and **NOBODY** is allowed to introduce **ANYTHING** to the aquariums after the procedures have started. Yanini's personnel are to be instructed **NOT TO DISTURB** the test area in any way, and if anything seems out of place as if one of the aeration systems stop working or other system's malfunction should be reported **IMMEDIATELY** to the Hazsolve Solutions personnel so the necessary actions to solve the problem be done.



LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SUELOS Y PLANTAS UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Depto.de Suelos y Recursos Naturales, Calle Vicente Méndez 595, Chillán fono 042/2208957, e-mail labsuelos@udec.cl INFORME ANÁLISIS QUÍMICO ABONOS ORGÁNICOS



IDENTIFICACIÓN DEI	CERTIE	
Nombre o Razón Social:	Haszolve Solutions	
R.U.T.:	15.652.063-2	
Dirección Comercial:	Las Mariposas Km 12	
Ciudad/Comuna:	Chillán	
Contacto:	Andres	
Teléfono:	993121902	
E-mail:		

Fecha Ingreso: Fecha Egreso :

	- de la companya de la compa
27/03/2017	
04/04/2017	

RESULTADOS ANÁLISIS

Nº Pedido Tipo de Abono Orgánico		16099	
		Haszolve 120ml	D (NOO
DETERMINACIONES	UNIDADES	207265	RANGO REFERENCIAL NCh2880
pH (1: 2,5)		8,3	5,0-8,5
Cond. Eléctrica (1:5)	dS/m		<8
Materia Orgánica	%		>25 %
Nitrógeno Total	mg/L	3,6	>=0,8
Relación C/N			<=30
Nitratos (N-NO3)	mg/L	1,57	
Amonio (N-NH4)	mg/L	532,91	-
P ₂ O ₅	%		
K ₂ O	%		
CaO	%		-
MgO	%		
Na ₂ O	%	-	-
Fe	mg/kg		
Mn	mg/kg		
Zn	mg/kg		<200 mg/Kg
Cu	mg/kg		<100 mg/Kg
В	mg/kg		<200 mg/Kg
Humedad	%		25-45 %

Observación: Podría existir interferencia a la hora de determinar Amonio con dosis de producto utilizado. Esto podría exacerbar la cantidad real de amonio en contraste a Nitrógeno total encontrado.

02>>	ABORATORN CONCERNIC DUCK
José Cuevas Becerra INGENIERO AGRÓNOMO	+ SERVICIOS + BQ Maria de Los A. Sepúlveda P. SERVICIOS - BQ Maria de Los A. Sepúlveda P. JEFE DE LABORATORIO

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SUELOS Y PLANTAS
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
de Suelos y Recursos Naturales, Calle Vicente Méndez 595, Chillán
fono 042/2208957, e-mail labsuelos@udec.cl

Depte



INFORME ANÁLISIS QUÍMICO ABONOS ORGÁNIC

Nombre o Razón Social:	Haszolve Solu	CLIENTE Haszolve Solutions		
R.U.T.:	15.652.063-2			
Dirección Comercial:	Las Mariposas Km 12			
Ciudad/Comuna:	Chillán			
Contacto:	Andres			
Teléfono:	993121902			
E-mail:				
Fecha Ingreso:	27/03/2017		1	
Fecha Egreso :	04/04/2017		j	
RESULTADOS ANÁLIS	IS			
Nº Pedido		16099	1	
Tipo de Abono Orgánico		Haszolve 30ml		
			RANGO	
DETERMINACIONES	UNIDADES	207263	REFERENCIAL NCh2880	
pH (1: 2,5)		7,4	5,0-8,5	
Cond. Eléctrica (1:5)	dS/m		<8	
Materia Orgánica	%		>25 %	
Nitrógeno Total	mg/L	520	>=0,8	
Relación C/N			<=30	
Nitratos (N-NO3)	mg/L	0,94	-	
Amonio (N-NH4)	mg/L	546,54		
P_2O_5	%			
K ₂ O	%			
CaO	%			
MgO	%			
Na ₂ O	%			
Fe	mg/kg			
Mn	mg/kg			
Zn	mg/kg		<200 mg/Kg	
Cu	mg/kg		<100 mg/Kg	
B	mg/kg		<200 mg/Kg	
Humedad	%		25-45 %	
Observación: El valor de pH	se mantiene de	ntro de los rangos ór	timos en esta muestra	os datos muastran
correlación entre si.		and an appropriate of	antos en com muestra.	cos datos indestran
		AD DE CO		
<u>e</u> t	A .	LABORATORIO	Plu	ip
José Cuevas Becer	r9 {{+	SERVICIOS +	BQ María de Los A. Se	and had by P
INGENIERO AGR	11		JEFE DE LABORAT	
		de Agro		



DCC

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE SUELOS Y PLANTAS UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Depto.de Suelos y Recursos Naturales, Calle Vicente Méndez 595, Chillán fono 042/2208957, e-mail labsuelos@udec.cl

INFORME ANÁLISIS QUÍMICO ABONOS ORGÁNICOS

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

ombre o Razón Social:	Haszolve Solutions
U.T.:	15.652.063-2
irección Comercial:	Las Mariposas Km 12
udad/Comuna:	Chillán
ontacto:	Andres
léfono:	993121902
mail:	

Fecha Ingreso:	03/04/2017		
Fecha Egreso :	04/04/2017		

RESULTADOS ANÁLISIS

N° Pedido		16113		
Tipo de Abono Orgánico		Haszove 60ml		
DETERMINACIONES	UNIDADES	207330	RANGO REFERENCIAL NCh2880	
pH (1: 2,5)		8,8	5,0-8,5	
Cond. Eléctrica (1:5)	dS/m		<8	
Materia Orgánica	%		>25 %	
Nitrógeno Total	mg/L	4,4	>=0,8	
Relación C/N			<=30	
Nitratos (N-NO3)	mg/L	0,80	-	
Amonio (N-NH4)	mg/L	437,70		
P ₂ O ₅	%		-	
K ₂ O	%			
CaO	%			
MgO	%			
Na ₂ O	%			
Fe	mg/kg		-	
Mn	mg/kg			
Zn	mg/kg		<200 mg/Kg	
Cu	mg/kg		<100 mg/Kg	
B	mg/kg		<200 mg/Kg	
Humedad	%		25-45 %	

Observación: Podría existir interferencia a la hora de determinar Amonio con dosis de producto utilizado. Esto podría exacerbar la cantidad real de amonio en contraste a Nitrógeno total encontrado.

José Cuevas Becerra INGENIERO AGRÓNOMO LABORATORIO SERVICIOS / BO María de Los A. Sepúlveda P. SERVICIOS / DE LABORATORIO

